

Montážní pokyny k centrálnímu vypínacímu ložisku 510 0016 10

Výrobce vozidla:

Volkswagen

Model: Transporter (T4),
MJ. 09.95 - 09.03

LuK-AS-č.: 510 0016 10

OE-č.: 02F 141 671 A
02F 141 671 B



Při montáži centrálního vypínacího ložiska dbejte na to, aby ložisko **(1)** směřovalo plochou stranou ke spojkce!



Obrázek 1: 510 0016 10

Ložisko vypadlé z centrálního vypínacího ložiska může být vloženo opačně. To však způsobí nefunkčnost vypínání a následné poškození talířové pružiny přitlačného kotouče. Při běžícím motoru bude slyšitelný hluk z oblasti převodovky.

Upozornění:

Reklamáce vykazující poškození způsobená chybnou montáží **nelze** akceptovat jako záruku.



Dbejte údajů výrobce vozidla!



Obrázek 2: Chybně

Příčina:

- vodící výstupek vypínacího ložiska (viz **obrázek 2**) se brousí o talířovou pružinu
- vypínací ložisko se tře o okraj tělesa centrálního vypínacího ložiska



Obrázek 3: Správně

Aby nedošlo k poškození spojky a převodovky a následným nežádoucím opravám, musí být před montáží centrálního vypínacího ložiska překontrolována správná poloha vypínacího ložiska (viz **obrázek 3**).

Příslušné náhradní díly naleznete v našem online katalogu na adrese **www.Schaeffler-Aftermarket.com** nebo v RepXpert na adrese **www.RepXpert.com**.

Stav 10.2007 (nahrazuje 10.2006)
LuK 0006

Technické změny vyhrazeny
© 2007 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG