

SERVICE-INFO



BMW:n painelaakeria 500 0035 10 koskeva tuotetiedotus

Ajoneuvo-
valmistajat: BMW

LuK Nrot: 500 0035 10

OE Nrot: 21 51 1 204 419
21 51 1 207 275
21 51 1 208 423
21 51 1 223 168
21 51 1 223 366
21 51 1 225 203
21 51 2 225 619

Kytkimen käyttömukavuuden parantamiseksi painelaakerissa **500 0035 10** on ”kel-luva” kosketuspinta kytkimen asetelmaa vasten (ks. **nuoli**).

Painelaakeri koostuu tavanomaisesta painelaakerista ja siihen kiinnityvästä mukautuvasta renkaasta. Tämä pinta laa-kerista on kosketuksessa kytkimen lau-tasjouseen. Ilman kuormitusta tämä ren-gas liikkuu laakerissa vapaasti.

Huomautus:
Tämä ei ole vika!



Kuva 1: 500 0035 10

! Painelaakerin rungon ja mukautuvan laakeripinnan väliin ei saa päästä rasvaa, sillä voiteluaineen jähmettyminen liukupinnoil-le voi huonontaa laakerin toimintaa (liukupintojen liimautuminen).

Lisätietoja tuotteista ja soveltuvuuksista
on-line luettelostamme
www.Schaeffer-Aftermarket.com
sekä RepXpert **www.RepXpert.com**.

Issued 10.2007

LuK 0007

Subject to technical changes

© 2007 Schaeffler Automotive Aftermarket