

## Razlikovanje brojeva šasija kod Mercedes-Benz Sprintera

**Proizvođač vozila:**

Mercedes-Benz

**Model:** Sprinter BM 90#.6##

**Šasija br.:** ➔ R 636764  
R 636765 ➔  
A 901274 ➔

**LuK-AS-br.:** 415 0239 10 (OM611)  
415 0243 10 (OM612)

**OE-br.:** 611 030 2005  
612 030 0705  
612 030 1005



Slika 1: 415 0151 10  
(stara verzija ZMS)



Slika 2: 415 0239 10  
(nova verzija ZMS)

**Originalno ugrađeni zamašnjak podijeljene mase**

**Više se ne isporučuje!**

Dimenzija od površine za pritezanje spojke (**slika 1, strelica gore**) do tarne površine (**slika 1, strelica dolje** je **7,8 mm**).

U svezi sa „starim“ zamašnjakom podijeljene mase moguće je koristiti samo slijedeće RepSetove:

- 624 3148 09
- 624 3148 33

Stoga se prije izmjene spojke mora prekontrolirati koja je verzija zamašnjaka podijeljene mase na vozilu ugrađena. Nedvojbena odredba prema godini proizvodnje nije moguća jer vozila ➔ **03/2004** sa većom kilometražom mogu imati zamašnjak podijeljene mase već izmijenjen u „novu“ izvedbu.

„Stara“ spojka se **ne smije** ugraditi na zamašnjak podijeljene mase  
**415 0239 10!**

Kombinacija „novog“ zamašnjaka podijeljene mase i „stare“ spojke prilikom prvog potiskivanja prouzrokuje kompletno oslobođanje (zakretanje) automatskog podešavanja.

U ovakvom stanju spojke, vozilo uopće ne vuče!

**Modificirani zamašnjak podijeljene mase**

Dimenzija od površine za pritezanje spojke (**slika 2, strelica gore**) do tarne površine (**slika 2, strelica dolje** je **11,8 mm**).

U svezi sa „**novim**“ zamašnjakom podijeljene mase mogu se koristiti samo slijedeći RepSetovi:

- 624 3182 09
- 624 3182 33

Pregraditi vozila ➔ **03/2004** na „novu“ verziju spojke, općenito je moguće, prilikom toga se u zavisnosti od motora treba koristiti odgovarajući zamašnjak podijeljene mase.

Centralni potisni ležaj **510 0035 10** odn. **510 0034 10** i dalje se može ugrađivati.

Odgovarajuće rezervne dijelove ćete naći u našem on-line katalogu na adresi [www.Schaeffler-Aftermarket.com](http://www.Schaeffler-Aftermarket.com) ili u RepXpert na adresi [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

Izdano 10.2007 (zamjena 03.2007)  
**LuK 0008**

Pridržano pravo na tehničke izmjene  
© 2008 Schaeffler Automotive Aftermarket