

Indicación para el montaje Volante Bimasa 415 0250 10

Fabricante:

Audi, Seat, Skoda, Volkswagen

Modelo:

- **Audi** A3 (8P)
- **Seat** Altea (5P), Toledo III (5P), Leon (1P)
- **Skoda** Octavia (1Z)
- **Volkswagen** Caddy III (2K), GolfV (1H), Golf V Plus (5M), Jetta III (1K), Passat (3C), Touran

Motor:

1.9 TDI

N.º LuK AS:

415 0250 10

Ref. originales:

03G 105 266 AL
03G 105 266 BA
03G 105 266 E

Nota:

Para los modelos indicados más arriba se pueden montar en fábrica tanto el volante bimasa LuK como el volante bimasa Sachs.



Fig. 1: Volante bimasa LuK



Fig. 2: Volante bimasa Sachs



Fig. 3: Volante bimasa LuK



Fig. 4: Volante bimasa Sachs

Es posible realizar modificaciones del volante bimasa de la versión Sachs a la versión LuK. No obstante, **deben** utilizarse siempre los kit de embrague LuK o Sachs en función del volante bimasa montado o que se vaya a montar.

El volante bimasa LuK se distingue por la profundidad (fig. 3, flecha) de la masa primaria.

La masa primaria del volante bimasa Sachs se fabrica sin profundidad.

Al sustituir el conjunto bimasa + kit de embrague Sachs por la versión LuK deben montarse tornillos nuevos de fijación del volante bimasa al cigueñal. Además deberán cambiarse los tornillos de fijación del plato de presión al volante bimasa, pues son de distinto paso a los que monta la versión Sachs.
(aquí empieza el texto „Repset:“)

RepSet:

Versión LuK **623 3094 00**
Versión Sachs **623 3209 00**

Encontrará los recambios correspondientes en nuestro catálogo on-line en www.Schaeffler-Aftermarket.com o en www.RepXpert.com.

Situación 11.2007
LuK 0010

Salvo modificaciones técnicas
© 2007 LuK-Aftermarket Service oHG

Para más información:

Schaeffler Iberia, S.L.
Lanzarote 13, Polígono Industrial Norte
E-28703 S.S. de los Reyes Madrid, España
Teléfono: 902 111 115 · Fax: 91 654 27 61
www.Schaeffler-Aftermarket.com

