



Pagina 1/2

## Observație privind montarea LuK DMF 415 0059 10

**Producător:** Audi, Seat, Škoda, VW

**Modele:**

- Audi** A3 (8L1)
- Ford** Galaxy (WGR)
- Seat**: Alhambra (7V8, 7V9),  
Cordoba (6L2), Ibiza IV (6L1),  
Leon (1M1), Toledo II (1M2),  
Leon (1P)
- Škoda**: Fabia RS (6Y2), Octavia (1U2,  
1U5)
- VW**: Bora (1J2, 1J6), Golf IV (1J1,  
1J5), Polo (9N\_),  
Sharan (7M8, 7M9, 7M6)

**Motorizare:** 1.9 TDI, 2.0 TDI

**Nr. identificare piesă:**

**415 0059 10**

**Nr. OE:** 038 105 266 AG



**Fig. 1:** LuK DMF 415 0059 10 cu lagăr de alunecare


Autovehiculele menționate mai sus pot fi echipate cu un DMF LuK sau Sachs. Cei doi volanți au design diferit iar compararea lor este imposibilă.

Componenta LuK DMF este prevăzută cu un rulment de alunecare rezistent la uzură (vezi Figura 1). În funcție de tehnologia utilizată, lagărul de alunecare asigură masei secundare o înclinare mai pronunțată (vezi Fig. 2) în comparație cu Sachs DMF.

Gradul de înclinare este evident dar nu reprezintă un semn de defecțiune. De aceea, LuK DMF poate fi utilizat la toate autovehiculele detaliate în catalog.

În cazul în care este necesară înlocuirea ambreiajului fără a înlocui și volantul, este bine de știut cu ce tip de DMF este dotat autovehiculul înainte de a demonta cutia de viteze.

Aceste informații vă permit să comandați setul corect LuK RepSet®.



**Fig. 2:** Jocul masei secundare nu indică defecțiuni

**Notă:**

Este posibilă înlocuirea, post-vânzare, a versiunii Sachs cu LuK DMF. În acest scop trebuie montat un ambreiaj LuK corespunzător.



## Observație privind montarea LuK DMF 415 0059 10

Fig. 4 – 7 prezintă caracteristicile diferite ale ambilor volanți cu masă dublă. Caracteristicile menționate pot fi observate printr-o fereastră de inspecție din carcasa transmisiei (vezi Fig. 3).



**Fig. 3:** Caracteristicile sunt vizibile după îndepărtarea capacului.

Identificarea produsului LuK DMF se poate face și datorită amprente circulare de pe masa primară; amprenta nu este prezentă la Sachs DMF (vezi Figurile 6 și 7).



**Fig. 4:** LuK DMF; gearbox side



**Fig. 5:** Sachs DMF; gearbox side



**Fig. 6:** LuK DMF; partea dinspre motor cu amprentă circulară



**Fig. 7:** Sachs DMF; motor fără amprentă circulară

Seturile de ambreiaj de mai jos vor fi utilizate conform tabelului:

| DMF   | LuK RepSet®                               |
|-------|-------------------------------------------|
| LuK   | 624 3034 09<br>624 3034 33<br>624 3034 34 |
| Sachs | 624 3050 09<br>624 3050 33                |



Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

Piese de schimb potrivite pot fi găsite în catalogul on-line la adresa [www.Schaeffler-Aftermarket.com](http://www.Schaeffler-Aftermarket.com) sau la [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

Publicat 02.2011 (se înlocuiește 02.2009)  
**FAG 0014**

Informațiile prezente pot suferi modificări  
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

Toate referirile prezente au strict valoare comparativă.