



Instrucțiuni de montare a cilindrului receptor concentric (CSC) 510 0090 10/510 0097 10/510 0098 10/510 0137 10

Producător: Dacia, Nissan, Renault

Modele:

Dacia: Duster, Logan, Logan Express, Logan Pick-Up, Logan MCV, Sandero

Nissan: Almera II, Micra III, Note, Qashqai, Tida

Renault: Clio II, Clio III, Clio Grandtour, Fluence, Kangoo, Kangoo Rapid, Laguna II, Megane II, Megane III, Modus, Scénic II, Grand Scénic II, Thalia, Twingo

Motorizare:

Dacia: 1.4, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16 V

Nissan: 1.0 16 V, 1.2 16 V, 1.4, 1.4 16 V, 1.5 dCi, 1.6

Renault: 1.2, 1.2 16 V, 1.2 16 V Hi-Flex, 1.2 Turbo, 1.4, 1.4 16 V, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16 V, 1.9 dCi, 2.0 16 V

Nr. identificare piesă:

510 0090 10

510 0097 10

510 0098 10

510 0137 10



Fig. 1: Conexiune hidrolică LuK CSC 510 0090 10 de 12,2 mm



Fig. 2: Conexiune hidrolică LuK CSC 510 0097 10 de 13,3 mm



Fig. 3: Conexiune hidrolică LuK CSC 510 0098 10 de 11,7 mm




Fig. 4: Conexiune hidrolică LuK CSC 510 0137 10 de 12,2 mm

Modelele menționate mai sus sunt dotate cu diferite versiuni de CSC. Diferența majoră este diametrul conexiunii hidrolice.

În cazul înlocuirii acestora, asigurați-vă că diametrele conexiunilor hidrolice se potrivesc. Montarea unui CSC (Cilindru receptor concentric) cu o conexiune hidrolică greșită va cauza scurgeri și defectarea sistemului.

Notă:

În cazuri particulare, alegerea modelului CSC potrivit se face prin compararea piesei vechi cu cea nouă!



Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

Toate referirile prezente au strict valoare comparativă.

Piese de schimb potrivite pot fi găsite în catalogul on-line la adresa www.Schaeffler-Aftermarket.com sau la www.RepXpert.com.

Publicat 05.2011

LuK 0027

Informațiile prezente pot suferi modificări
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

