

SERVIZIO INFORMAZIONE



Indicazione di montaggio gli attuatori concentrici (CSC) 510 0090 10/510 0097 10/510 0098 10/510 0137 10

Costruttore

veicoli: Dacia, Nissan, Renault

Modelli:

Dacia: Duster, Logan, Logan Express, Logan Pick-Up, Logan MCV, Sandero

Nissan: Almera II, Micra III, Note, Qashqai, Tida

Renault: Clio II, Clio III, Clio Grandtour, Fluence, Kangoo, Kangoo Rapid, Laguna II, Megane II, Megane III, Modus, Scénic II, Grand Scénic II, Thalia, Twingo

Motori:

Dacia: 1.4, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V

Nissan: 1.0 16V, 1.2 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.5 dCi, 1.6

Renault: 1.2, 1.2 16V, 1.2 16V Hi-Flex, 1.2 Turbo, 1.4, 1.4 16V, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V, 1.9 dCi, 2.0 16V

N. art:

510 0090 10
510 0097 10
510 0098 10
510 0137 10




Figura 1: LuK CSC 510 0090 10
Connettore idraulico 12,2 mm




Figura 2: LuK CSC 510 0097 10
Connettore idraulico 13,3 mm



Figura 3: LuK CSC 510 0098 10
Connettore idraulico 11,7 mm




Figura 4: LuK CSC 510 0137 10
Connettore idraulico 12,2 mm

Nei modelli sopra menzionati vengono installate diverse versioni di attuatore concentrico. Si differenziano principalmente per il diametro del connettore idraulico.

Nella sostituzione prestare quindi sempre attenzione affinché i diametri dei connettori idraulici del componente vecchio e nuovo coincidano. Il montaggio di un attuatore concentrico con connettore idraulico errato comporta difetti di tenuta e guasti del sistema.

Nota:

Il corretto abbinamento dell'attuatore concentrico, nel caso specifico, è possibile solo con il confronto diretto tra componente vecchio e componente nuovo!



Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!

I corrispondenti ricambi sono riportati nel nostro catalogo on-line all'indirizzo www.Schaeffler-Aftermarket.it o www.RepXpert.com.

Versione 05.2011

LuK 0027

Con riserva di modifiche tecniche

© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

Il riferimento ai codici di sostituzione del costruttore veicolo ha uno scopo puramente informativo.

Per ulteriori informazioni:

Schaeffler Italia S.r.l.
Strada Provinciale 229 km 17 • 28015 Momo (NO)
e-mail: automotiveaftermarket.it@schaeffler.com
<http://www.schaeffler-aftermarket.it> • <http://www.schaeffler.it>

