



Инструкции за демонтаж на 7-степенна скоростна кутия с директна смяна на скорости, ОАМ, със сух двоен съединител

Производител: Audi, Seat, Škoda, VW

Модел:

Audi: A3, A3 Cabriolet
Seat: Altea, Ibiza, Leon, Toledo
Škoda: Octavia, Superb
VW: Golf, Golf Variant, Touran

Модел, година: От 2008 година

Двигатели: 1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.4 TSI EcoFuel, 1.6, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.8 TSI, 1.9 TDI

DMF артикулни номер:

415 0497 09, 415 0500 09,
 415 0503 09, 415 0506 09,
 415 0509 09, 415 0512 09,
 415 0515 09, 415 0531 09

LuK RepSet®2CT артикулни номер:


602 0001 00
 602 0002 00

За смяната на двумасов маховик (DMF) или на двоен съединител, скоростната кутия с директна смяна на скорости трябва да се демонтира. При демонтирането ѝ може да се получи теч на масло от двете отделни системи (скоростна кутия/„мехатроник“).

Блокът „мехатроник“ не позволява допълването на масло и проверка на нивото на маслото. Ако нивото на маслото е неправилно, това ще доведе до възникване на сериозни проблеми в контролера на скоростната кутия, които могат да бъдат елиминирани само със смяната на целия блок „мехатроник“

Внимание:

При демонтирането на скоростната кутия вентилиращото съоръжение на блока „мехатроник“ **трябва** да се уплътни, така че да не се пропуска масло!



Снимка 1: Скоростна кутия с директна смяна на скорости, с вентилиращи капачки за „мехатроник“ (1) и скоростна кутия (2).

За да се предотврати загубата на масло при демонтирането и смяната на скоростна кутия, всеки LuK DMF и LuK RepSet®2CT има две уплътняващи запушалки. При монтажа на скоростната кутия в превозното средство тези запушалки трябва да се монтират; те се монтират на мястото на черните вентилиращи капачки за блока „мехатроник“ и за скоростната кутия (виж фигура 1). След приключване на монтажа и двете уплътняващи запушалки трябва да се свалят и вентилиращите капачки да се монтират обратно.



Снимка 2: Уплътняващи запушалки

Забележка:

При работа по DMF не използвайте ударни инструменти! Проверете игления лагер на коляновия вал!



Спазвайте указанията на производителя на превозното средство!

Съответните резервни части ще намерите в нашия онлайн каталог на адрес www.Schaeffler-Aftermarket.com или в RepXpert на адрес www.RepXpert.com.

Състояние към 05.2011
LuK 0028

Запазваме си правото за технически промени
 © 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket