



SERVICE INFO – LuK 0028



Инструкция по замене двойного сухого сцепления на 7-ступенчатой преселективной коробке передач OAM

Производитель:

Audi, Seat, Skoda, VW

Модель:

Audi: A3, A3 Cabriolet

Seat: Altea, Ibiza, Leon, Toledo

Skoda: Octavia, Superb

VW: Golf, Golf Variant, Touran

Год выпуска: Начиная с 2008

Двигатель:

1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.4 TSI EcoFuel,

1.6, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.8 TSI, 1.9 TDI

Артикульный номер DMF:

415 0497 09, 415 0500 09,

415 0503 09, 415 0506 09,

415 0509 09, 415 0512 09,

415 0515 09, 415 0531 09

Артикульный номер комплекта LuK

RepSet®2CT:

602 0001 00

602 0002 00

Для того, чтобы заменить двухмассовый маховик (DMF) или двойное сцепление на вышеуказанным моделях автомобилей, необходимо демонтировать коробку передач. Это может привести к подтекам масла из двух несвязанных систем (КПП и мехатроника). Никакие масляные подтеки или проверка уровня масла в блоке мехатроники не допускается. Неверный объем масла в блоке мехатроники приведет к проблеме с управлением сцеплением. Решение в этом случае – замена блока мехатроники.

...❖ Внимание!

При демонтаже КПП вентиляционное отверстие мехатроники должны быть закрыты пробкой!




Рис. 1: Преселективная коробка передач - вентиляционные колпачки на блоке мехатроники (1) и КПП (2)

Для того, чтобы предотвратить вытекание масла из КПП и мехатроники, каждый комплект маховика LuK DMF и сцепления LuK RepSet®2CT имеют две уплотнительные пробки. Эти пробки должны быть установлены до того, как КПП будет демонтирована; они устанавливаются на место черных вентиляционных колпачков, показанных на рис 1. После того, как ремонт завершен, пробки необходимо заменить обратно колпачками.



Рис. 2: Уплотнительная пробка

...❖ Замечание!

Не прикладывайте ударных нагрузок на двухмассовый маховик при установке сцепления!
Проверьте игольчатый подшипник в коленвале!

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Необходимо больше информации? Мы можем помочь!

ООО „Шеффлер Украина“

Тел.: +380 (44) 520 – 13 – 80

Факс: +380 (44) 520 – 13 – 81

E-mail: info.ua@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.com.ua



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

LuK 0028