



## INFORMAÇÃO DE SERVIÇO



# Indicações para a montagem dos LuK RepSet 624 3200 09 e 624 3200 34

Fabricante: Renault

Modelos: Megane I Megane II Senic II

Ano de construção:  
desde 01/2002

Motores: F4R 746  
F4R 770  
F4R 771

LuK RepSet®: 624 3200 09  
624 3200 34




Figura 1: disco de embraiagem com anel de plástico

Os veículos anteriormente indicados integram de fábrica um DFC (Damped Flywheel Clutch). O DFC é a evolução do volante motor bimassa (ZMS). No DFC, o disco da embraiagem, o prato de pressão da embraiagem, os parafusos da cambota e o ZMS agrupam-se num módulo compacto. Para simplificar a montagem no motor durante a produção em série, o disco da embraiagem dispõe de um anel de plástico. A sua função é manter os parafusos da cambota nos orifícios do DFC.

Até ao presente, os RepSets da LuK forneciam principalmente os discos de embraiagem sem o anel de plástico. Como tal, é possível que ambas as versões do disco de embraiagem estejam instaladas no veículo, consoante a frequência de reparação.

Nos referidos RepSets da LuK, a Schaeffler Automotive Aftermarket inclui apenas discos de embraiagem com anel de plástico.

O anel de plástico não afeta de modo algum o funcionamento da embraiagem.  
Este anel pode ficar ou ser retirado do disco, indistintamente.

Observar as indicações do fabricante do veículo.

Schaeffler Iberia S.L.U.  
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100  
Polígono Industrial Sur  
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, Espanha  
Teléfono: +34 91 658 66 86  
Fax: +34 91 658 66 81  
[www.schaeffler-aftermarket.pt](http://www.schaeffler-aftermarket.pt)



**SCHAEFFLER**  
AUTOMOTIVE AFTERMARKET