

INFORMACIÓN DE SERVICIO



Indicaciones para el montaje de los LuK RepSet® 621 3027 09/33/34, 621 3045 09/33 y 621 3050 09/33

Fabricante: Opel, Vauxhall

Modelos: Astra G/H, Combo, Corsa C, Meriva, Signum, Vectra C, Zafira B

Motores: Z16XEP, Z16YNG
Z18XE, Z18XER

Caja de cambios:
F17

LuK RepSet®: 621 3027 09/33/34
621 3045 09/33
621 3050 09/33

Nº OE de volante motor:
90536140 / 616169
93186460 / 5616016

Se han dado casos en los modelos mencionados, en los que el embrague da tirones de vez en cuando. El problema se produce principalmente tras un tiempo de inactividad largo y con una temperatura exterior inferior a 10°C.

Por ello, desde mayo de 2007, los fabricantes de vehículos integran de serie un embrague y un volante motor modificados. La profundidad del volante motor se cambió de 19 a 21,6 mm.




Figura 1: Nº OE 90536140 / 616169 sin ahondamiento del contorno, profundidad del volante motor 19 mm



Figura 2: Nº OE 93186460 / 5616016 con ahondamiento del contorno, profundidad del volante motor 21,6 mm

Asimismo, a través de una campaña del fabricante se reequipó estas piezas a los vehículos con que presentaban los mismos defectos y se identificó el cambio con un punto verde en la caja de cambios (véase Fig. 3).




Figura 3: marca en la caja de cambios

En las figuras 1 y 2 se muestran las características distintivas de cada volante motor.

Los siguientes kits de embrague se deben usar con cada volante motor:

Nº OE de volante motor	LuK RepSet®
90536140/616169 sin marca de color, profundidad del volante motor 19 mm	621 3027 09 621 3027 33 621 3027 34
93186460/5616016 con marca de color, profundidad del volante motor 21,6 mm	621 3045 09 621 3045 33 621 3050 09 621 3050 33



¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Encontrará los recambios correspondientes en nuestro catálogo on-line en www.schaeffler-aftermarket.es o en www.repxpert.com.

Situación 10.2011

LuK 0030

Salvo modificaciones técnicas

© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

Cualquier información relacionada con referencias de piezas del fabricante del vehículo se ha utilizado con fines exclusivamente comparativos.

Para más información:

Schaeffler Iberia, s.l.u.
Lanzarote 13, Polígono Industrial Norte
E-28703 S.S. de los Reyes Madrid, España
Teléfono: 902 111 115 | Fax: 91 654 27 61
www.Schaeffler-Aftermarket.es

