



SERVICE INFO – LuK 0036

שוני ויזואלי

בגלגל תנופה כפול מסה של LuK מק"ט – 415 0388 10



דגם:	פורד טרנזיט
שנת ייצור:	2004 –
מנוע:	2,4 TDCi
LuK גלגל תנופה כפול:	415 0388 10

איור 1: השוואה בין דגמי גלגל תנופה של LuK מק"ט – 415 0388 10 בעל מיסבי החלקה (שמאל) לבין מיסבים כדוריים (ימין)

למרות שמדובר בתכנון ועיצוב שונים, ניתן להשתמש בשני גלגלי התנופה כפולי המסה בצורה אוניבסלית בהתאם לפירוט הדגמים המתאימים המצויין בקטלוג.

כחלק מן המאמצים שלנו לשפר את המוצרים שלנו, תכנון המיסב עבור גלגל תנופה כפול מסה מק"ט – 415 0388 10 עבר שינוי והכנסו בו מיסבי החלקה מסוג בוקסה במקומם של המיסבים הכדוריים המוכרים לנו עד עכשיו.

במהלך תקופת המעבר, ניתן יהיה לקבל בעת רכישת גלגל תנופה כפול מסה זה עם שני סוגי המיסבים, גם המיסב הכדורי הישן וגם מיסבי החלקה.

שים לב יש לוודא קיום הנחיות יצרן הרכב בנושא זה!

רוצים לדעת יותר?

צלצלו: 972-4-8114146

או במייל: zafzir.egozi@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.com

LuK 0036



SCHAEFFLER

REP>XPERT