



SERVICE INFO – LuK 0037



Informații privind produsul volant cu masă dublă cu pendul pentru reducerea forței centrifuge

LuK DMF: 415 0450 10
415 0477 10
415 0499 10
415 0554 10

Volantul cu masă dublă cu pendul pentru reducerea forței centrifuge este nou creat de LuK. O capacitate sporită de amortizare la turații reduse ale motorului este realizată prin integrarea pendulului de reducere a forței centrifuge în mișcare, care nu necesită spațiu suplimentar. Aceasta permite noilor modele de motor să-și realizeze întregul potențial cu privire la reducerea consumului de carburant și CO₂, menținând nivelul obișnuit de confort.



Fig. 1: Volant cu masă dublă, cu pendul pentru reducerea forței centrifuge



Fig. 2: Pendul pentru reducerea forței centrifuge

Când se montează volantul cu masă dublă, este posibil ca pendulele de reducere a forței centrifuge să intre în acesta. Zgomotul care se produce astfel este normal și nu face decât să demonstreze că greutatea pendulului funcționează corect.

Zgomotele care se produc când se acționează cu mâna volantul cu masă dublă se datoresc construcției, nu sunt un defect!

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

Piese de schimb potrivite pot fi găsite în catalogul on-line la adresa www.schaeffler-aftermarket.com sau la www.RepXpert.com.

LuK 0037