



SERVICE INFO – LuK 0038



Алуминиеви фиксиращи болтове на скоростната кутия при BMW с магнезиев корпус на скоростната кутия

Модел:

BMW E6#, E8#, E9#, F1#

Комплект болтове

OE no.: 23 00 0 392 607



Снимка 1: Комплект болтове на производителя на автомобила (OE no.: 23 00 0 392 607)

В моделите изброени горе, блока на двигателя и корпуса на скоростната кутия са изработени от лека метална сплав. За да се избегне електрохимична корозия, скоростната кутия е закрепена към двигателя с алуминиеви болтове. Тези болтове трябва да бъдат заменени след премахването им.

Поради тази причина, нов комплект болтове от производителя на автомобила, трябва да бъде винаги използван при подмяната на съединителя и/или двумасовия маховик (DMF).

Алуминиевите болтове могат да бъдат идентифицирани, по следните характеристики:

- Немагнитни
- Много по-леки, отколкото стоманените болтове със същите размери
- Предната лицева част е боядисана в синьо
- Главата на болта е маркирана с AL

Спазвайте стриктно въртящия момент и ъгъла на завъртане на алуминиевите болтове.

Не използвайте стоманени болтове.

Неспазването ще доведе до сериозна повреда на скоростната кутия!

Съблюдавайте спецификациите на производителя на автомобила!

Резервни части и техническа информация може да бъде намерена на www.schaeffler-aftermarket.com или www.RepXpert.com.

Schaeffler Bulgaria OOD

62 A, Dondukov blvd.

1504 Sofia, Bulgaria

Факс: +359 2 946 3886

Тел: +359 2 946 3900

LuK-INA-FAG-AS@Schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.com

www.RepXpert.com

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

