



INFORMAÇÃO DE SERVIÇO



Indicação para a montagem

Embraiagem de dois discos com centrador do RepSet LuK

Fabricantes: MAN, Mercedes Benz,
Renault, Volvo

LuK RepSet®: 638 2972 18
638 3090 18
640 3006 18
640 3025 18
640 3027 18
640 3038 18



Figura 1: Embraiagem de dois discos com centrador LuK

Ao montar uma embraiagem, ambos os discos devem ficar centrados e as engrenagens dos estriados alinhados entre si. Isto é absolutamente necessário para que a montagem da caixa de velocidades tenha uma qualidade profissional.

Se a embraiagem de dois discos não é montada com uma ferramenta de centragem adequada, os discos podem deteriorar-se ao montar a caixa de velocidades. Isto origina problemas de funcionamento e, em alguns casos isolados, pode ocasionar uma avaria no sistema de embraiagem.

Para centrar com precisão os discos da embraiagem deve utilizar-se uma ferramenta de centragem preparada especialmente para a embraiagem de dois discos. Por este motivo, adicionou-se um centrador apropriado aos RepSet LuK indicados.

Para montar a embraiagem de dois discos LuK, deverá utilizar-se sempre o centrador incluído no kit.

Observar as indicações do fabricante do veículo.

Schaeffler Iberia S.L.U.
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100
Polígono Industrial Sur
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, Espanha
Teléfono: +34 91 658 66 86
Fax: +34 91 658 66 81
www.schaeffler-aftermarket.pt



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET