



SERVICE INFO – LuK 0055



Dvomasni vztrajnik 415 0560 10 blagovne znamke LuK

Spremenjen senzorski obroč

Proizvajalec: Ford

Model: Transit

Leto modela: 2006 -

Motor: 3,2 TDCi

LuK DMF: 415 0560 10



Slika 1: Izvedba do 03/2012



Slika 2: Izvedba od 04/2012

V okviru stalnega razvoja naših izdelkov smo spremenili senzorski obroč in razvrstitev ležajev v dvomasnem vztrajniku (dual mass flywheel – DMF) s kat. št. 415 0560 10.

Nova generacija senzorskih obročev se od svojih predhodnikov razlikuje po tem, da je debelina materiala manjša, drugačna pa je tudi oblika zob. Poleg tega pa uporaba krogličnega ležaja namesto drsnega podaljša življenjsko dobo dvomasnega vztrajnika.

Slika 1 prikazuje konfiguracijo dvomasnega vztrajnika, ki se je uporabljal v vozilih z datumom proizvodnje do 03/2012. Slika 2 prikazuje dvomasni vztrajnik, ki se v vozila vgrajuje od 04/2012 in ki je od tega datuma na voljo tudi kot rezervni del.

Prosimo, upoštevajte podatke proizvajalca vozila!

Želite še več? Lahko vam pomagamo!

Phone: +44 (0) 1432 264 264

Fax: +44 (0) 1432 375 760

hfd-info@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.co.uk



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

LUK 0055