



SERVICE INFO – LuK 0055



Двухмассовый маховик LuK 415 0560 10

Модифицированное сенсорное кольцо

Производитель:	Ford
Модель:	Transit
Модельный год:	2006 -
Двигатель:	3,2 TDCi
Двухмассовый маховик LuK:	415 0560 10



Рисунок 1: Вариант до 03/2012



Рисунок 2: Вариант, стартовавший 04/2012

Как следствие непрекращающегося развития нашей продукции, сенсорное кольцо и расположение подшипника были модифицированы в двухмассовом маховике 415 0560 10.

Рисунок №1 показывает конфигурацию маховика, используемую в производстве до 03/2012. Рисунок №2 отображает маховик, устанавливаемый на автомобили выпуска с 04/2012 и также поставляемые как запчасти с этой даты.

Сенсорное кольцо нового поколения отличается от предшественника тем, что в нем тоньше материал и другая форма зубьев. Использование шарикоподшипника вместо подшипника скольжения увеличивает ресурс двухмассового маховика.

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Необходимо больше информации? Мы можем помочь!

ООО „Шеффлер Украина“

Тел.: +380 (44) 520 – 13 – 80

Факс: +380 (44) 520 – 13 – 81

E-mail: info.ua@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.com.ua



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

LuK 0055