



SERVICE INFO – LuK 0057



Nový - LuK RepSet 620 3268 00

Přítlačný kotouč spojky se změněnou konstrukcí

Výrobce: Citroën, Peugeot

Modely:

Citroën:

C-ELYSEE, 11/12 -
C2 (JM_), 09/03 -
C3 I (FC_), 02/02 -
C3 II, 11/09 -
C3 Pluriel (HB_), 05/03 -
C4 CACTUS, 09/14 -
DS3, 11/09 -
DS3 Cabriolet, 01/13 -
NEMO skříň (AA_), 02/08 -
NEMO Kombi, 04/09 -

Peugeot:

206 šikmá zad' (2A/C), 08/98 -
206 stupňovitá zad', 03/07 -
206 SW (2E/K), 07/02 -
206+ (T3E), 01/09 -
207 (WA_, WC_), 02/06 -
207 CC (WD_), 02/07 -
207 SW (WK_), 02/07 -
208, 03/12 -
301, 11/12 -
1007 (KM_), 04/05 -
2008, 03/13 -
BIPPER (AA_), 02/08 -
BIPPER Tepee, 04/08 -



Obrázek 1: Přítlačný kotouč spojky v LuK RepSet 620 3268 00

Vzhledem k neustálému vývoji našich produktů byl LuK RepSet 620 3121 00 nahrazen za LuK RepSet 620 3268 00. Přítlačný kotouč spojky tak získal nový vzhled.

Nejvýraznější rozdíl je v konstrukci přítlačného kotouče. Ten nyní není vyráběn litím a následným třískovým obráběním, ale je lisován z oceli. V důsledku toho odpadá ve výrobě třískové obrábění třecích ploch.

Přítlačný kotouč splňuje i přes takto změněnou konstrukci všechny technické specifikace a může se používat bez omezení. Montáž se provádí stejně jako u předchozího LuK RepSet.

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

Chcete vědět víc? Můžeme vám pomoci!

Schaeffler CZ s.r.o.

Tel. +420 267 298 601-7

Hotline +420 602 240 554

aftermarket.cz@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.cz



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

LuK 0057