



INFORMAÇÃO DE SERVIÇO



LuK RepSet com disco de embraiagem modificado

Fabricante: BMW

LuK RepSet: 624 3530 00
624 3535 00
624 3540 00

Para aumentar o conforto de condução, modificaram-se os discos de embraiagem em dois modelos diferentes do fabricante do veículo anteriormente mencionado. Essa alteração foi realizada na fábrica, durante o período de produção. Por isso, os veículos construídos podem estar equipados com diferentes discos de embraiagem, com base na data de fabrico.

Os discos de embraiagem modificados serão incluídos a partir deste momento nos conjuntos LuK RepSet referidos dos veículos afetados. Dessa forma, é possível transferir as novas vantagens técnicas para os modelos que até agora vinham equipados com a versão padrão.

A diferença mais destacada dos discos de embraiagem é o diâmetro. Na versão atual é de 228 mm (Fig. 1), na anterior é de 240 mm (Fig. 2). Além disso, foi modificado o design do cubo do disco.

O disco de embraiagem LuK RepSet satisfaz todas as especificações técnicas e pode ser combinado sem limitações com volantes do motor novos ou usados.



Fig. 1: Disco de embraiagem LuK RepSet (diâmetro 228 mm)



Fig. 2: Disco de embraiagem do equipamento original (diâmetro 240 mm)

Observar as indicações do fabricante do veículo.

Schaeffler Iberia S.L.U.
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100
Polígono Industrial Sur
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, Espanha
Teléfono: +34 91 658 66 86
Fax: +34 91 658 66 81
www.schaeffler-aftermarket.pt

