



SERVICE INFO – LuK 0059



LuK RepSet с модифициран фрикционен диск

Производител: BMW

LuK RepSet: 624 3530 00
624 3535 00
624 3540 00

За подобряване комфорта при управление, модифициран е фрикционният диск за различни модели на изброените по-горе двигатели на производителя на автомобили. Тази промяна е въведена в завода по време на производствения период. Като резултат идентични модели, в зависимост от датата на производство, могат да бъдат оборудвани с различни фрикционни дискове.

Изброените комплекти LuK RepSet, незабавно са оборудвани с модифицираният фрикционен диск. По този начин, предимствата на новата система също могат да бъдат приложени върху модели, които са били оборудвани със стандартната окомплектовка.

Най-забележимата разлика във фрикционния диск е диаметъра. В настоящия вариант той е 228 мм (фиг.1), а в предишния бе 240 мм (фиг.2). В допълнение е променен и дизайна на главината.

Фрикционния диск на LuK RepSet отговаря на всички технически спецификации и може да се използва без ограничения в комбинация с нови или употребявани маховици.



Снимка 1: Фрикционен диск на LuK RepSet (диаметър 228 мм)



Снимка 2: Фрикционен диск за първоначално вграждане (диаметър 240 мм)

Съблюдавайте спецификациите на производителя на автомобила!

Schaeffler Bulgaria OOD

62 A, Dondukov blvd.
1504 Sofia, Bulgaria
Факс: +359 2 946 3886
Тел: +359 2 946 3900
LuK-INA-FAG-AS@Schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com

LuK 0059



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET