



SERVICE INFO – LuK 0059



LuK RepSet modifioidulla kytkinlevyllä

Autonvalmistajat: BMW

LuK RepSet: 624 3530 00
624 3535 00
624 3540 00

Ajomukavuuden parantamiseksi on edellä esitettyjen autonvalmistajien joidenkin mallien kytkinlevy modifioitu. Tämä muutos suoritettiin mallien tuotannon aikana. Siksi voi rakenteeltaan samanlaisissa autoissa olla valmistusajankohdasta riippuen erilaiset kytkinlevyt.

Kyseisiin autoihin tarkoitetuissa esitetyissä LuK RepSet -sarjoissa on nyt uudentyypiset kytkinlevyt. Niin voidaan uuden teknologian tuomat edut tuoda myös malleihin, jotka on tähän saakka varustettu perustyyppillä.

Selvimmän näkyvä ero kytkinlevyjen välillä on niiden halkaisijassa. Nykyisessä versiossa se on 228 mm (kuva 1), aiemmassa versiossa se oli 240 mm (kuva 2). Tämän lisäksi on navan rakenne muuttunut.

LuK RepSet kytkinlevy täyttää kaikki tekniset vaatimukset ja sitä voidaan käyttää rajoituksetta sekä uusien että käytettyjen vauhtipyörien kanssa.



Kuva 1: Kytkinlevy LuK RepSet (halkaisija 228 mm)



Kuva 2: Alkuperäisasennettu kytkinlevy (halkaisija 240 mm)

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!

Haluatko tietää enemmän? Voimme auttaa!

Schaeffler Finland OY
Tel. +358 (0)207 36 6204
Fax +358 (0)207 36 6205
info.fi@schaeffler.com
www.schaeffler.fi

LuK 0059



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET