



SERVICE INFO – LuK 0061



Notă de instalare

Volant cu masă dublă LuK 415 0363 11

Producător:	Nissan
Modele:	Navara (D40) Pathfinder (R51)
Model an:	2005 - 2009
Motorizare:	YD25DDTi
LuK DMF:	415 0363 11
LuK RepSet:	626 3077 00



Fig. 1: DMF (volant cu masă dublă) LuK 415 0363 11

Modelele Nissan Navara și Pathfinder sunt deseori supuse unor condiții de funcționare extrem de solicitante. Funcționarea constantă în regim off-road sau funcționarea cu remorcă poate provoca uzura prematură a ambreiajului și a volantului cu masă dublă (VMD).

În cazul în care pe parcursul reparațiilor se impune înlocuirea volantului cu masă dublă, Schaeffler Automotive Aftermarket recomandă utilizarea trusei LuK RepSet 626 3077 00. Ambreiajul supra-dimensionat pe care îl conține această trusă asigură un cuplu transferabil mai mare decât cele montate în producția de serie, oferind astfel rezerve mai mari în regim de sarcină mare.

LuK RepSet 626 3077 00 poate fi utilizat în combinație cu volantul cu masă dublă instalat în fabrică sau cu LuK ZMS 415 0363 11.

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

Doriți mai mult? Noi vă putem ajuta!

SC Schaeffler Romania SRL
HOTLINE: +40 268 505 200
aftermarket.ro@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com

LuK 0061



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET