



SERVICE INFO – LuK 0061



Бележки по монтажа

LuK DMF 415 0363 11

Производител: Nissan

Модел: Navara (D40)
Pathfinder (R51)

Моделна година: 2005 - 2009

Двигатели: YD25DDTi

LuK DMF: 415 0363 11

LuK RepSet: 626 3077 00



Снимка 1: LuK DMF 415 0363 11

Моделите на Nissan Navara и Pathfinder, често са подложени на изключително тежки работни условия. Постоянно движение извън пътя или теглене на ремарке, може да причини преждевременно износване на съединителя и двумасовият маховик (DMF).

В процеса на ремонта, при необходимост от подмяна на DMF, Schaeffler Automotive Aftermarket препоръчва монтажа на LuK RepSet 626 3077 00. Преоразмереният съединител, който се съдържа в този комплект, осигурява предаването на по-висок въртящ момент в сравнение с монтираният в стандартното производство. По-този начин осигурява по-големи резерви при високо натоварване.

LuK RepSet 626 3077 00 може да се използва в комбинация със заводски монтираният DMF или с DMF от LuK 415 0363 11.

Съблюдавайте спецификациите на производителя на автомобила!

Schaeffler Bulgaria OOD

62 A, Dondukov blvd.
1504 Sofia, Bulgaria
Факс: +359 2 946 3886
Тел: +359 2 946 3900
LuK-INA-FAG-AS@Schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com

LuK 0061



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET