



SERVICE INFO – LuK 0061



Πληροφορία τοποθέτησης

ΒΔΜ LuK 415 0363 11

Κατασκευαστής: Nissan

Μοντέλα: Navara (D40)
Pathfinder (R51)

Έτη κατασκευής: 2005 - 2009

Κινητήρας: YD25DDTi

ΒΔΜ Luk: 415 0363 11

LuK RepSet: 626 3077 00



Εικόνα 1: ΒΔΜ LuK 415 0363 11

Τα μοντέλα Nissan Navara και Pathfinder που συχνά υποβάλλονται σε ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες οδήγησης. Η συνεχής χρήση εκτός δρόμου και έλξης ρυμουλκωμένων μπορεί να προκαλέσει πρόωρη φθορά στο συμπλέκτη και στο βολάν διπλής μάζας (ΒΔΜ).

Αν, κατά τη διαδικασία επισκευών του, το βολάν διπλής μάζας πρέπει να αντικατασταθεί, η Schaeffler Automotive Aftermarket προτείνει τη χρήση του LuK RepSet 626 3077 00. Ο μεγαλύτερος συμπλέκτης που περιέχεται σε αυτό το κιτ, παρέχει μεγαλύτερη μεταφορά ροπής από αυτόν που ήταν ήδη τοποθετημένος από τη παραγωγή, πράγμα που σημαίνει μεγαλύτερη αντοχή κάτω από υψηλά φορτία.

Το LuK RepSet 626 3077 00 μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το εργοστασιακό βολάν διπλής μάζας ή με το LuK ΒΔΜ 415 0363 11.

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Ζητάτε περισσότερα; Μπορούμε να βοηθήσουμε!

Τηλέφωνο: +44 (0) 1432 264 264

Fax: +44 (0) 1432 375 760

hfd-info@Schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.com

LuK0061



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET