



INFORMACIÓN DE SERVICIO



Indicación para el montaje

Volante motor bimasa 415 0363 11 de LuK

Fabricante: Nissan

Modelos: Navara (D40)
Pathfinder (R51)

Años de fabricación: 2005 - 2009

Motor: YD25DDTi

Volante motor bimasa: 415 0363 11

LuK
RepSet: 626 3077 00



Fig. 1: Volante motor bimasa 415 0363 11 de LuK

Los modelos de coche Nissan Navara y Pathfinder se exponen a menudo a cargas muy altas. Una conducción todoterreno o con remolque prolongada puede provocar el desgaste del embrague y el volante motor bimasa.

Si el volante motor bimasa debe renovarse en el marco de las reparaciones, Schaeffler Automotive Aftermarket recomienda utilizar el LuK RepSet 626 3077 00. El embrague de mayor tamaño que contiene ofrece un par de fuerza transmitido superior que el que se suministra de serie y, por consiguiente, más reservas en caso de grandes esfuerzos.

El LuK RepSet 626 3077 00 puede combinarse con el volante motor bimasa montado de fábrica o con el volante motor bimasa de LuK 415 0363 11.

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Schaeffler Iberia S.L.U.
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100
Polígono Industrial Sur
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, España
Teléfono: +34 91 658 66 86
Fax: +34 91 658 66 81
www.schaeffler-aftermarket.es

