



INFORMAÇÃO DE SERVIÇO



Rolamento hidráulico 510 0088 10 e 510 0164 10

Ligações hidráulicas de diferentes tamanhos

abricante: Dacia
Nissan
Renault

Refª da LuK: 510 0088 10
510 0164 10



Fig. 1: Rolamento hidráulico com ligações hidráulicas pequenas

Nos veículos dos fabricantes indicados anteriormente podem encontrar-se montados rolamentos hidráulicos com ligações de diferentes tamanhos.

Para a substituição, a Schaeffler Automotive Aftermarket recomenda duas opções de reparação:

- No equipamento original utiliza-se um rolamento hidráulico com ligações pequenas (Fig. 1). Podem ser substituídas em função da montagem do veículo pela refª da LuK: 510 0088 10 ou 510 0164 10
- Um rolamento hidráulico com ligação grande (Fig. 2), procedente de uma reparação recente em que tinha sido modificada a ligação hidráulica do veículo. Para a montagem da refª da LuK 510 0088 10 ou 510 0164 10 no veículo, deve-se proceder à montagem de uma ligação pequena, isto é, de uma nova tubagem hidráulica



Fig. 2: Rolamento hidráulico com ligação hidráulica grande

Observar as indicações do fabricante do veículo!

Schaeffler Iberia S.L.U.
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100
Polígono Industrial Sur
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, España
Teléfono: 902 111 115
Fax: 91 654 27 61
www.schaeffler-aftermarket.pt

