



SERVICE INFO – LuK 0064



Хидравличните изключващи лагери 510 0088 10 и 510 0164 10

Различен размер хидравлични връзки

Производител: Dacia
Nissan
Renault

Артикулни номер
LuK: 510 0088 10
510 0164 10



Снимка 1: Хидравлични изключващи цилиндри с малки хидравлични връзки

В превозни средства изброени по-горе, хидравличните изключващи цилиндри могат да се монтират с различен размер хидравлични връзки.

За подмяна, Schaeffler Automotive Aftermarket препоръчва два варианта за ремонт:

- Хидравличните изключващи цилиндри с малки връзки (фиг. 1) са били използвани в първоначалното вграждане. В зависимост от предназначението на превозното средство, те могат да се заменят с LuK част номер: 510 0088 10 или 510 0164 10.
- Хидравличният изключващ цилиндър с голяма връзка (фиг. 2) произлиза от предишния ремонт, при който е преработена хидравличната връзка на превозното средство. Когато инсталирате LuK част номер: 510 0088 10 или 510 0164 10 превозното средство трябва да се преработи обратно в малката връзка, т.е. трябва да се монтира нова хидравлична линия



Снимка 2: Хидравлични изключващи цилиндри с големи хидравлични връзки

Съблюдавайте спецификациите на производителя на автомобила!

Schaeffler Bulgaria OOD

62 A, Dondukov blvd.
1504 Sofia, Bulgaria
Факс: +359 2 946 3886
Тел: +359 2 946 3900
LuK-INA-FAG-AS@Schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

LuK 0064