



SERVICE INFO – LuK 0064



Υδραυλικά ρουλεμάν συμπλέκτη 510 0088 10 και 510 0164 10

Διαφοροποίηση υδραυλικών συνδέσεων

Κατασκευαστές: Dacia
Nissan
Renault

Κωδικός
ανταλλακτικού 510 0088 10
LuK: 510 0164 10



Εικόνα 1: Υδραυλικά ρουλεμάν συμπλέκτη με μικρής διαμέτρου σύνδεσμο

Στα οχήματα των κατασκευαστών που αναφέρονται παραπάνω, τα υδραυλικά ρουλεμάν του συμπλέκτη, μπορούν να τοποθετηθούν με υδραυλική σύνδεση διαφορετικού μεγέθους.

Για αντικατάσταση, η Schaeffler Automotive Aftermarket προτείνει δύο εκδοχές επισκευής:

- Τα υδραυλικά ρουλεμάν που φέρουν μικρής διαμέτρου συνδέσμους (Εικ. 1), χρησιμοποιήθηκαν στον εργοστασιακό εξοπλισμό. Ανάλογα με την έκδοση παραγωγής του οχήματος, μπορούν να αντικατασταθούν με τους κωδικούς ανταλλακτικού LuK No: 510 088 10 και 510 0164 10.
- Τα υδραυλικά ρουλεμάν που φέρουν μεγάλης διαμέτρου συνδέσμους (Εικ. 2) προέρχονται από προηγούμενη επισκευή, όπου και έγινε μετατροπή της υδραυλικής σύνδεσης. Κατά την τοποθέτηση του ανταλλακτικού LuK No: 510 088 10 ή 510 0164 10 η συνδεσμολογία πρέπει να αλλάξει πάλι σε μικρής διαμέτρου, πχ. ένα νέο σωληνάκι πρέπει να τοποθετηθεί.



Εικόνα 2: Υδραυλικά ρουλεμάν συμπλέκτη με μεγάλης διαμέτρου σύνδεσμο

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Ζητάτε περισσότερα; Μπορούμε να βοηθήσουμε!

Τηλέφωνο: +44 (0) 1432 264 264*

Fax: +44 (0) 1432 375 760

hfd-info@Schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.com

LuK0064



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET