



SERVICE INFO – LuK 0066



Ambreiaje cu discuri duble pentru vehiculele comerciale

Model diferit de butuc

LuK RepSet: 640 3006 18
640 3008 18
640 3012 18
640 3025 18
640 3027 18
640 3038 18

În aplicațiile enumerate mai sus, există diferite configurații de proiectare ale butucului discului de ambreiaj (Fig. 1), în funcție de producătorul ambreiajului.

În cazul ambreiajelor cu disc dublu LuK (Fig. 2), butucii ambelor discuri de ambreiaj corespund canelurii arborelui primar al cutiei de viteze.

Ambreiajele cu disc dublu de la alți furnizori (Fig. 3) pot fi echipate cu un disc de ambreiaj care prezintă un profil alungit al butucului. În acest caz, forța celui de-al doilea disc de ambreiaj nu este transmisă prin intermediul butucului către arborele primar al cutiei de viteze, ci mai degrabă către butucul primului disc de ambreiaj, prin intermediul unei caneluri interioare.



Fig. 1: Butuc LuK (stânga), butuc de la alt furnizor (dreapta)



Fig. 2: Ambreiaj cu disc dublu LuK, cu aceleași profile ale butucului



Fig. 3: Exemplu de ambreiaj cu disc dublu cu model diferit al butucului

La înlocuirea ambreiajului, pot fi utilizate trusele LuK RepSet enumerate mai sus pentru vehiculele menționate în cataloage chiar dacă anterior a fost montat un ambreiaj cu un profil lung al butucului.

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

Doriți mai mult? Vă putem ajuta!

SC Schaeffler Romania SRL
HOTLINE +40 268 505 200
aftermarket.ro@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

LuK 0066