



SERVICE INFO – LuK 0072



Бележки по монтажа

Фрикционен диск с по- голям диаметър

Производител: Citroen
Peugeot
Toyota

Модел: C1
107
Aygo

Модел, година: от 2005 година

Двигатели: KGB10
1KR-FE



Снимка 1: След смяна на съединителя, регулирайте свободния ход на педала.

За настоящият списък направете справка в каталога

При превозни средства, изброени по-горе, диаметърът на фрикционния диска на съединителя се увеличи от 180 мм до 190 мм в течение на периода на производство. Заради тази промяна, всички съответни LuK RepSet са били конвертирани в по- големия фрикционен диск на съединителя.

Когато един 180 мм диск се заменя със съответния LuK RepSet с 190 мм диск, трябва да се спазват следните точки:

- Проверете изключващият лост и изключващата вилка за износване. Заменете компонентите със следи от износване. Schaeffler Automotive Aftermarket винаги препоръчва подмяната на изключващата вилка.
- Тъй като монтажа на нов съединител може да удължи работната точка от 15 до 20 мм, винаги проверявайте хлабината в педала на съединителя след монтаж и ако е необходимо я регулирайте според спецификациите на производителя. След това, регулировката трябва да се проверява най- малко веднъж на всеки 15 000 км. Грешна настройка скъсява значително експлоатационния живот на съединителя.

При липса на информация за регулирането от производителя на превозното средство, проверете правилната хлабина на педала на съединител с помощта на следната процедура:

- Поставете линия, както е показано на фиг. 1.
- Натиснете педала на съединителя на ръка от състояние на покой до първото усещане за съпротива с ниска сила (15-20 N), докато измервате разстоянието, изминато от хода му между двете точки.
- Измереното разстояние трябва да е 23 мм ± 1 мм.
- Ако измерената стойност е извън този диапазон, коригирайте хлабината на жилото на съединителя за да постигнете определена стойност.
- След това, педала на съединителя може да бъде малко по- високо от педала на спирачката.

Съблюдавайте спецификациите на производителя на автомобила!

Schaeffler Bulgaria OOD

62 A, Dondukov blvd.
1504 Sofia, Bulgaria
Факс: +359 2 946 3886
Тел: +359 2 946 3900
LuK-INA-FAG-AS@Schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com

