



SERVICE INFO – LuK 0082




Комплект специални инструменти 400 0537 10

За правилното монтиране на модула на съединителя и двумасовия маховик

Производител: Audi

Модели: A4, A5, A6, Q5

Трансмисия: 6-степенна
ръчна трансмисия
7-степенна
трансмисия с двоен съединител/
S-tronic
CVT трансмисия/Multitronic




Моделите на превозното средство, изброени по-горе, използват трансмисии, където диференциалът е монтиран пред съединителя до корпуса на камбаната. В тази конфигурация, задвижващият вал на предния мост се движи през зоната на двумасовия маховик (DMF) и съответния съединител (Снимка 1). За да се осигури необходимото пространство, се използват съединители / DMF или демпферни модули с монтирани на фланци трансмисионни плочи (известни също като задвижващи плочи).

Снимка 1: Валът на фланца на предния мост се движи между задвижващата плоча и DMF

Правилната замяна на тези модули изисква три инструмента:

1. Инструмент за аксиална опора на демпферния модул
2. Монтажна ръкохватка
3. Инструмент за радиална опора на демпферния модул



Инструментите (Снимка 2) се предлагат като комплект с кат. № 400 0537 10.

Снимка 2: Комплект специални инструменти с кат. № 400 0537 10

Инструкциите за работа са предоставени с демпферните модули. Брошурата и филмът "Ремонтно решение за модули на съединителни" на www.repxpert.com също показват как се използват монтажните инструменти при извършване на ремонт.

Съблюдавайте спецификациите на производителя на автомобила!

Schaeffler Bulgaria OOD

62 A, Dondukov blvd.
1504 Sofia, Bulgaria
Факс: +359 2 946 3886
Тел: +359 2 946 3900
LuK-INA-FAG-AS@Schaeffler.com
www.schaeffler.bg/aftermarket



LuK 0082