



SERVICE INFO – LuK 0084



LuK RepSet 2CT pro suché dvojité spojky

Snížení počtu nastavovacích podložek (spojka 2) z 11 na 6

Výrobci: Audi, SEAT, Škoda, Volkswagen

Převodovky: 0AM, 0CW

Při výměně dvojité spojky musí být vyrovnány axiální tolerance mezi vypínacími ložisky a pákovými pružinami. V závislosti na typu převodovky jsou v LuK RepSet 2CT přiloženy podložky/kaloty pro spojku K1 popř. nastavovací podložky pro spojku K2.

Doposud byla tolerance vypínacího ložiska spojky K2 vyrovnávána pouze jednou podložkou (obrázek 1). Pro pokrytí nejběžnějších nastavovacích rozměrů bylo proto v LuK RepSet přiloženo 11 vymezených podložek různých velikostí.

Při změně obsahu balení jsou nyní povoleny až dvě vymezené podložky na vypínacím ložisku K2. Počet a tloušťka podložek jsou nyní upraveny tak, že všechny nastavovací rozměry mohou být vytvořeny pouze s 6 podložkami (jednotlivě nebo v kombinaci).

Tabulka (obrázek 3) porovnává předchozí a novou sadu vymezených podložek a její složení tak, aby bylo dosaženo nastavovacích rozměrů.



Obrázek 2: LuK RepSet 2CT

Stará sada (11 podložek)	Nová sada (6 podložek)	Podložka/ nastavovací rozměr
1 x 0.8mm	2 x 0.8mm	1 x 0.8mm
1 x 1.0mm	1 x 1.0mm	1 x 1.0mm
1 x 1.2mm	1 x 1.2mm	1 x 1.2mm
1 x 1.4mm	2 x 1.4mm	1 x 1.4mm
1 x 1.6mm		2 x 0.8mm
1 x 1.8mm		1 x 0.8mm + 1 x 1.0mm
1 x 2.0mm		1 x 0.8mm + 1 x 1.2mm
1 x 2.2mm		1 x 0.8mm + 1 x 1.4mm
1 x 2.4mm		1 x 1.4mm + 1 x 1.0mm
1 x 2.6mm		1 x 1.4mm + 1 x 1.2mm
1 x 2.8mm		2 x 1.4mm

Obrázek 3: Jednou nebo dvěma podložkami lze dosáhnout všech předchozích nastavovacích rozměrů pouze pomocí 6 podložek



Obrázek 1: Nastavovací podložka K2

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

Chcete vědět víc? Můžeme vám pomoci!

Schaeffler CZ s.r.o.

Tel. +420 267 298 601-7

Poradenství +420 602 240 554

aftermarket.cz@schaeffler.com

www.schaeffler.cz/aftermarket



SCHAEFFLER

REP>XPERT

LuK 0084