

NUEVO SET COMPLETO 935259S PARA EL MANTENIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DEL EJE TRASERO

INFORMACIÓN TÉCNICA Nº 1036

FABRICANTE DE VEHÍCULO/MODELO:

Ford	Focus (salvo Turnier), Focus II (salvo Turnier), Focus C-Max
Mazda	3
Volvo	S40 II, V50, C30, C70 II

LISTA DE PIEZAS:

Nº	Ind.	Nº RUVILLE:	Nº OE:
1	2	935258	1329730
2	2	935259	1064128
3	2	935264	1061668
4	2	985217	1061670
5	2	835211	1064130
6	div.	material de fijación (tornillos, tuercas, etc.)	div.

¡NOTA IMPORTANTE!

¡Respete las indicaciones del fabricante del vehículo!
¡El material de fijación incluye los tornillos excéntricos para el ajuste de caída con arandela excéntrica y tuerca!




Imagen 1: sección 935259S (figura: lado izquierdo del vehículo), para una vista más grande, véase la página 2

Este set de reparación sirve para todo el mantenimiento de la suspensión de ruedas trasera completa, **izquierda y derecha**, de los vehículos detallados a continuación.

Además de los brazos de dirección convencionales en el mercado, el set RUVILLE contiene el soporte goma-metal 985217, importante para la reparación, y el tope amortizante 835211 para el brazo transversal 935259.



INFORMACIÓN

Puede encontrar las piezas de repuesto correspondientes en nuestro catálogo online, en www.ruville.de




Imagen 1: sección 935259S (fig.: lado izquierdo del vehículo)