



VKBA 7573

Tekninen tiedote – helmikuu 2012

VKBA 7573



Chevrolet Kalos ja Aveo, Kalos ja Aveo Variant



Tekniset tiedot: VKBA 7573 (TAKA-AKSELI)



Chevrolet/Daewoo Kalos- ja Chevrolet Aveo -mallien pyöränlaakereiden huolloissa koko pyöränlaakerin vaihtaminen ei ole aina tarpeen. Pyörän napaa voidaan edelleen käyttää, kun pelkkä laakeri vaihdetaan. On kuitenkin tärkeää asentaa laakeri pyörän napaan oikein painamalla laakerin ulkokehää. Näin estetään laakerin sisäosien ja vierintäpintojen vaurioituminen. VKBA 7573 -sarjaan sisältyy HUB 1 -laakeri, lukkorengas ja mutteri. Sarjaa voidaan käyttää sekä ABS-jarrujärjestelmällä varustetuissa että ABS-jarruttomissa malleissa:




AUTON- VALMISTAJA	MALLI	MOOTTORI	ALKUPERÄISVARAOSAN NUMERO
Daewoo	Kalos	1,2/1,4/1,5	96471773 /96471774 96471775 /96471776
Chevrolet	Kalos	1,2/1,4	
Chevrolet	Aveo	1,2/1,4/1,5/1,6	



VKBA 7573 -sarjan asennusohjeet


1. Irrota lukkorengas ja paina laakeri ulos navasta.

Tarkista pyörän navan kunto sisä- ja ulkopuolelta. Jos navassa on vaurioita tai sen kunto on yleisesti huono, korjaukseen tarvitaan koko yksikkö eikä tämä sarja ole riittävä.




2. Asenna uusi laakeri napaan ja kiinnitä sen jälkeen lukkorengas HUB 1 -laakerin normaalin asennusohjeen mukaisesti. Käytä LGAF-3-soviteruosteenestoainetta.


Laakerin asettaminen pyörän napaan on suoritettava huolellisesti, sillä väärin kohdistettu voima voi vaurioittaa laakeria.



OIKEIN



VÄÄRIN



3. Asenna napa akseliin ja kiristä akselimutteri annettuun kiristysmomenttiin.

© SKF is a registered trademark of the SKF Group.

© SKF Group 2012

The contents of this publication are the copyright of the publisher and may not be reproduced (even extracts) unless written permission is granted. Every care has been taken to ensure the accuracy of the information contained in this publication but no liability can be accepted for any loss or damage whether direct, indirect or consequential arising out of the use of the information contained herein.