



VKJA 5756

Technická informace - Prosinec 2010

VKJA 5756



Renault



Technická informace: Návod k výměně VKJA 5756



Tento bulletin popisuje výměnu kloubu na straně kola u Renaultu Laguna Grandtour (K56_) 2.0 (K56C/H).

VÝROBCE	MODEL	MOTOR
RENAULT	LAGUNA (B56_, 556_)	1.8 (B56A/B)
RENAULT	LAGUNA (B56_, 556_)	2.0 (B56C/H/N)
RENAULT	LAGUNA (B56_, 556_)	1.8 (B56S/T/O)
RENAULT	LAGUNA Grandtour (K56_)	1.8 (K56S/T/O)
RENAULT	LAGUNA Grandtour (K56_)	1.8 (K56Z)
RENAULT	LAGUNA Grandtour (K56_)	2.0 (K56C/H)

Trvání opravy

Kloub VKJA 5756

Levé kolo: 2 h 15 min
Pravé kolo: 2 h 25 min



Při práci vždy dodržujte zásady bezpečnosti práce.



VKJA 5756: Demontáž kloubu

1. Demontujte poloosu podle postupu uvedeném v servisním manuálu výrobce vozidla.



2. Upevněte poloosu do svěráku (s hliníkovými nebo ochrannými čelistmi). Sundejte malou a velkou sponu. Rozřízněte manžetu a sundejte ji.

3. Kloub si přidržte a sklepněte ji z poloosy gumovým kladivem.



4. Roztáhněte a sundejte pojíšťovací kroužek pomocí speciálních kleští.

VKJA 5756: Montáž nového kloubu



1. Na poloosu nasadte malou sponu. Na hřídel natáhněte manžetu.

2. Do drážky dejte nový pojišťovací kroužek. Tip: Pro přidržení kroužku použijte sponu na hadice (neutahujte příliš!)



3. Na poloosu nasadte nový kloub. Kloub naklepněte gumovým kladivem tak, aby pojišťovací kroužek zapadl do své drážky. Sundejte hadicovou sponu.

4. Připravte si manžetu a naplňte ji veškerým dodávaným mazivem.



5. Utáhněte malou sponu na manžetě pomocí vhodného nástroje. Přetáhněte manžetu přes kloub.

6. Na manžetu nasadte velkou sponu a utáhněte ji stejným nástrojem.

