



VKJA 5756

Technische Mitteilung – Dezember 2010

VKJA 5756



Renault



Hinweise zum Austausch des Gleichlaufgelenks VKJA 5756



Radseitiges Gleichlaufgelenk am Renault LAGUNA Grandtour (K56_) 2.0 (K56C/H)

HERSTELLER	MODELL	MOTOR
RENAULT	LAGUNA (B56_, 556_)	1.8 (B56A/B)
RENAULT	LAGUNA (B56_, 556_)	2.0 (B56C/H/N)
RENAULT	LAGUNA (B56_, 556_)	1.8 (B56S/T/O)
RENAULT	LAGUNA Grandtour (K56_)	1.8 (K56S/T/O)
RENAULT	LAGUNA Grandtour (K56_)	1.8 (K56Z)
RENAULT	LAGUNA Grandtour (K56_)	2.0 (K56C/H)

Zeitaufwand für Austausch

Gleichlaufgelenk VKJA 5756

Linkes Rad: 2 h 15 min
Rechtes Rad: 2 h 25 min



Bei Reparaturen stets die Sicherheits- und Gesundheitsschutzregeln für Werkstätten befolgen.



VKJA 5756: Ausbau des Gleichlaufgelenks

1. Antriebswelle entsprechend dem Werkstatthandbuch des Fahrzeugherstellers ausbauen.



2. Die Antriebswelle in einen Schraubstock einspannen (mit Aluminiumbacken oder gepolsterten Backen). Innere und äußere Faltenbalgschellen entfernen. Den Faltenbalg auftrennen und entfernen.

3. Das Gleichlaufgelenk fassen und mit einem Kunststoffhammer von der Welle treiben.



4. Sicherungsring mit einer Seegerringzange spreizen und entfernen.

VKJA 5342: Einbau des neuen Gleichlaufgelenks



1. Die kleine Schelle auf die Welle setzen. Den Faltenbalg auf die Welle schieben.

2. Neuen Sicherungsring in die Nut einpassen.
Tipp: Mit einer Schlauchschelle in der Nut halten (nicht zu fest anziehen!)



3. Das neue Gleichlaufgelenk auf die Welle pressen.
Mit einem Kunststoffhammer auf die Welle treiben, bis der Sicherungsring mit seiner Nut im Innenlauf eingrastet. Schlauchschelle entfernen.

4. Faltenbalg in Einbauposition bringen und mit dem beiliegenden Fett füllen.



5. Die kleine Schelle am Faltenbalg des Gleichlaufgelenks anbringen und mit der Montagezange verriegeln.
Den Faltenbalg auf das Gleichlaufgelenk ziehen.

6. Große Schelle anbringen und mit der Montagezange verriegeln.



© SKF ist ein eingetragenes Warenzeichen der SKF-Gruppe.

© SKF-Gruppe 2011

Die Inhalte dieser Veröffentlichung fallen unter das Urheberrecht und dürfen ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers weder ganz noch auszugsweise veröffentlicht werden. Es wurde mit Sorgfalt darauf geachtet, korrekte Informationen in dieser Veröffentlichung bereitzustellen. Es gilt jedoch ein Haftungsausschluss bzgl. Verlust, direkte bzw. indirekte Schäden und Folgeschäden, die aus der Verwendung dieser Information entstehen könnten.

