



VKPC 95898

Boletín técnico – Marzo de 2011



HYUNDAI Elantra, i20, i30, i30 CW Ranchera
KIA Carens II, Cerato, CEE'D Compacto, CEE'D Ranchera, SOUL



EVOLUCIÓN DEL DISEÑO EQUIPOS ORIGINALES/SKF
VKPC 95872 se sustituye por VKPC 95898



Nº OE: HYUNDAI / KIA 25100 2B000 se sustituye por 25100-2B700.

FABRICANTE	MODELO	MOTOR	CÓDIGOS DE MOTOR
HYUNDAI	Elantra, i20, i30, i30 CW Ranchera	1.4, 1.6	G4ED-G, G4GA
KIA	Carens II, Cerato, CEE'D Compacto, CEE'D Ranchera, SOUL	1.4, 1.6	G4FC, G4FA, G4ED


Equipos Originales HYUNDAI ha modificado el diseño de la bomba de agua de sus primeros modelos de coches.

HYUNDAI dejó de suministrar la antigua bomba de agua, equivalente a la VKPC 95872 que se utiliza en aplicaciones de los años 2000-2006. HYUNDAI recomienda sustituir la antigua bomba de agua por el nuevo diseño modificado que incorpora una nueva polea para que la correa se mantenga correctamente alineada y ajustada.


Para seguir las especificaciones del fabricante, SKF ofrece la bomba de agua equivalente junto con la polea para cubrir la antigua aplicación, de acuerdo con las instrucciones de Hyundai.



DISEÑO ANTERIOR



NUEVO DISEÑO



NUEVO DISEÑO DE POLEA



Polea nueva necesaria para garantizar la correcta alineación de la correa.

® SKF es una marca registrada del Grupo SKF.

© Grupo SKF 2011
El contenido de esta publicación es propiedad de los editores y no puede reproducirse (incluso parcialmente) sin autorización. Se ha tenido el máximo cuidado para garantizar la exactitud de la información contenida en esta publicación, pero no se acepta ninguna responsabilidad por pérdidas o daños, ya sean directos, indirectos o consecuentes, que se produzcan como resultado del uso de dicha información.