

# RepAC

## Reparatursatz, Klimaanlage

Mit dem Reparatursatz können getrennte Aluminiumrohre der Klimaanlage verbunden oder auch ganze, gerade Rohrschnitte ersetzt werden. Zur Reparatur sind Aluminiumrohre mit den Außendurchmessern 10, 12, 14, 16 und 18 mm in jeweils 20 cm Länge sowie die passenden Verbindungssets, be-

stehend aus Verschraubungskomponenten und Dichtungen, enthalten. Rohrschneider, Entgrater und Schleifvlies sind zur fachgerechten Verarbeitung notwendig und bei diesem Reparatursatz ebenfalls im Lieferumfang. Die Dichtringe in den Sets sind für alle üblichen Kältemittel geeignet.

**Material:**

Aluminium  
HNBR (Hydrierter Acryl-Nitril-Butadien-Kautschuk)

**Oberfläche:**

eloxiert  
Info: mit Dichtungen mit Anschlussrohr

Wandstärke mm	Außen-Ø mm	Dichtring-Ø mm	Menge	LE	Artikel-Nr.
1,0	10,0 12,0 14,0 16,0 18,0	10,0 12,0 14,0 16,0 18,0	98	1	54272015
Inhalt	Außen-Ø mm	Dichtring-Ø mm	ME		
RepAC	10,0	10,0	1	51272010	
	12,0	12,0	1	51272012	
	14,0	14,0	1	51272014	
	16,0	16,0	1	51272016	
	18,0	18,0	1	51272018	

