



febiEXAKT




Podloška radilice sa dijamantskim premazom

febi br. 31815

uporedni br 074 105 193

odgovara za tipove vozila
**Audi A6, VW Crafter, VW Transporter T4,
Volvo 850, S70, S80, V70 I, V70 II**



>> PROBLEM:

Uprkos tome što je zamenjena, dešava se da remenica ispada.

>> UZROK:

Prilikom zamene remenice nije zamenjena podloška radilice sa dijamantskim premazom.

>> REŠENJE:

Podloška radilice sa dijamantskim premazom nalazi se između remenice zupčastog kaiša i torzionog prigušivača vibracija i omogućava nesmetani prenos. Iako je vijak točka radilice propisno zategnut, a ne koristi se pološka radilice sa dijamantskim premazom, to neće sprečiti ispadanje remenice, jer ona ne može obezbediti isti konstantan prenos kao i (nova) podloška sa dijamantskim premazom.

Zbog toga je veoma važno korišćenje ili pravovremena zamena ove podloške.

febi bilstein podloška ima visokokvalitetan nikl-dijamantski premaz i uspešno sprečava okretanje remenice. Ujedno se obezbeđuje i optimalan prenos snage.

febi setovi prigušivača vibracija za Volvo 850, S70, S80, V70 I, V70 II, VW Crafter/T4 i Audi A6 sadrže podlošku radilice sa dijamantskim premazom.

Podloška radilice sa
dijamantskim premazom

febi br. 31815

uporedni br. 074 105 193



Set remenice

febi br. 31858

uporedni br. 074 105 251 C S1

febi br. 31857

uporedni br. 074 105 251 J S1

