



Комплексное решение для Ford Mondeo 1+2!



По причине конструктивных изменений крепежа переднего стабилизатора производителем автомобиля постоянно возникают проблемы при монтаже новой опоры стабилизатора (febi 21855). Полукруглая форма детали, в том числе и у производителя автомобиля, теперь заменена прямой формой (см. рисунок 3). Это обстоятельство вызывает необходимость всегда заменять зажимной хомут (febi 27355) при переходе со старой на новую опору. Для обеспечения должного качества ремонта следует осуществлять замену опор стабилизаторов всегда попарно.

Рем.комплект опор стабилизаторов и зажимного хомута febi 27400

Этот рем.комплект включает в себя наряду с опорами стабилизаторов и соответствующими зажимными хомутами также крепежные болты класса точности 10.9.

Таким образом Вы получаете все необходимое для быстрой замены опор стабилизаторов!

Спрашивайте у вашего партнёра febi о запасных частях от febi bilstein!

Все сведения о запасных частях Вы найдёте на www.febi.com



Рем.комплект febi 27400

