

febi 40308



odgovara za tipove vozila
Audi, VW, Seat i Škoda 1,6 TDI i
2.0 TDI motorima sa common-rail sistemom ubrizgavanja

Uporedni br. 03L 903 137 T S1



SR

Set klinastog remena

Problem

Fleksibilni klinasti remen 6EPK1140 za gore pomenute motore se više ne koristi, a novi remen 6PK1070 ne može se direktno ugraditi.

Uzrok

U originalnoj izvedbi, pomoćni agregati su dobijali pogon preko fleksibilnog remena i usmerne rolne (slika 1). Da bi se poboljšale karakteristike, proizvođač vozila je razvio novi sistem pogona.

Rešenje

Umesto sistema sa fleksibilnim remenom i usmernom rolnom u modifikovanoj verziji se koristi klinasti remen sa zatezačem (slika 2). Iz tog razloga, osim pojedinačnih komponenti, febi takođe nudi kompletan set klinastog remena (febi no. 40308), koji sadrži i vijke za montažu, kao i novi remen (febi no. 37533) i zatezač (febi no. 27618).

febi 45147



febi 37533

