

MEYLE-HD : Meilleures que des pièces d'origine.
Solutions innovantes



Pièce d'origine

Douille habituelle



Problème

- Remplacement de la douille uniquement possible avec des outils spéciaux coûteux :
- Sans outil spécial, le bras de commande complet doit être changé



Effet

- Coûts de réparation inutilement élevés et / ou perte du bras de liaison

MEYLE-HD

Douille à fente innovante



Solution

- Douille à fente innovante dans le manchon d'installation, précomprimé à la taille d'installation



Avantage

- Fournit du confort, prévient les pannes : outil de guidage du manchon d'installation, sans glissement
- Le remplacement individuel des douilles est beaucoup plus économique
- Également disponible : jeux de douilles (sans outil) et douilles simples
- Garantie de 4 ans