

SWAG 10 94 0125

За:

Mercedes-Benz при модели с двигател M271 (EVO)
и обрната зъбна верига

Ориг. no. 271 589 07 63 00

SWAG[®]


BG

Искате да тествате верижното задвижване на Mercedes-Benz при моделите с двигател M271 (EVO)? Няма проблем!

След студен старт на моделите с двигател M271 (EVO) може да се чуе тропаш шум. Това може да се причини от износване на верижното задвижване, зъбите на колелата или разтегляне на веригата. Това води до неправилна центровка и в най-лошия случай до повреда на двигателя.

Ако се случи гореописаният проблем, препоръчително е да се провери верижното задвижване. Обаче имайте в предвид, че това отнема много време.

SWAG има решението!



Измервателен обтегач
за верига
SWAG 10 94 0125



Измервателният обтегач за верига има гравирена скала от 55 до 85. Ако всички елементи от верижното задвижване, напр. обтегачите, веригата, водачите и зъбните колела са в перфектно състояние, измервателния обтегач за верига би трябвало да покаже приблизително 62,5.

Ако измервателния обтегач за верига покаже стойност над 75 (като непрекъсната права), то частите на верижното задвижване са износени. В този случай проверете много детайлно верижното задвижване и заменете необходимите компоненти.

SWAG 10 94 0152



Внимание!

След тестването измервателният обтегач за верига не трябва да остане в двигателя. Той е само тестов уред! Заменете обтегачът за верига SWAG10 94 0152. Предишният монтиран обтегач не трябва да се поставя отново.

For more technical information please visit: partsfinder.bilsteingroup.com