

SWAG 10 94 0125

Se potrivește pe modelele
Mercedes-Benz, cu motor M271 (EVO)
și cu lanț de distribuție cu dinți inversați

Ориг. no. 271 589 07 63 00


SWAG®

RO

Vreți să verificați lanțul de distribuție al modelelor Mercedes-Benz, cu motor M271 (EVO)? Nici o problemă!

La pornirea la rece, la modelele cu motor M271 (EVO) se pot auzi zgomote de tip zornait. Acest lucru poate fi cauzat de uzura lanțului de distribuție sau a pinioanelor, ori de alungirea lanțului de distribuție. Acest lucru poate duce la modificarea fazării distribuției motorului sau, în cel mai rău caz, la avarierea gravă a motorului. Se recomandă verificarea distribuției pe lanț a motorului pentru a identifica dacă a apărut una din cauzele menționate mai sus. Această operație este însă una foarte mare consumatoare de timp.

SWAG are Soluția!



Dispozitivul de măsurare a tensionării lanțului de distribuție
SWAG 10 94 0125



Dispozitivul de măsurare a tensionării lanțului de distribuție are o scală gradată de la 55 la 85. În cazul în care toate componentele sistemului de distribuție pe lanț, (de exemplu: întinzătorul de lanț, lanțul, patinele de ghidare și pinioanele) sunt în stare perfectă, tensiunea indicată de dispozitiv trebuie să se situeze la o valoare de aproximativ 62,5.

Dacă dispozitivul de măsurare a tensionării lanțului de distribuție indică o valoare mai mare de 75 (ca și indicație continuă), atunci, cel mai probabil, zalele lanțului de distribuție sunt uzate. În acest caz, este necesară examinarea în detaliu a lanțului de distribuție și înlocuirea componentelor necorespunzătoare.

SWAG 10 94 0152



Atenție!

Dispozitivul de măsurare a tensionării lanțului de distribuție nu trebuie să rămână montat pe motor, după testare. Acesta este doar un instrument de testare! După demontare, înlocuiți întotdeauna întinzătorul lanțului de distribuție – SWAG no. 10 94 0152. Întinzătorul vechi nu trebuie reutilizat.

For more technical information please visit: partsfinder.bilsteingroup.com