



professional

Rot Başı

Uygun olduğu araç tipleri:

AUDI A4, A6, A 8 (ref. no. 4B0 419 811 E)

VW Passat (ref. no. 4B0 419 811 E)

Škoda Superb (ref. no. 4B0 419 811 E)



SORUN

Sürüş esnasından rot başlarından ses gelmesi.

SEBEP

Eski tip rot başı (ref. no: 4B0 419 811 E) aşırı yük durumunda ses yapıyor. Bu tip rot başı yenisi ile değiştirilmiştir ve artık Audi, VW, Škoda araçlarında kullanılmamaktadır.

ÇÖZÜM

SWAG nr 32 71 0013(ref. no. 8E0 419 811 B) nolu ürünün kullanılmasını tavsiye eder.



Özellikler:

- Daha geniş çap sayesinde artırılmış yük taşıma kapasitesi.
- Daha dayanıklı gövde.
- Rot başı körüğünü korumak için yerleştirilmiş sekman.

Önemli: Yeni tip rot başında, gövde içerisindeki plastik kısım ile konforlu bir sürüş tecrübesi sağlanmış ve titreşimlerin öteki parçalara aktarılması engellenmiştir.

DİKKAT

Uygun olmayan el aletlerinin kullanılması rot başlarına zarar verebilir. Lütfen, parça üzerine yerleştirilmiş mafsallarla ilgili işlem yaparken dikkatli olunuz. Montaj esnasında daima üreticinin montaj açıklamalarını takip ediniz.



ref. no. 4B0 419 811 E

SWAG no. 32 71 0013

ref. no. 8E0 419 811 B

