

Solution

Staro**Staro****Staro****Novo****Novo**

Kompletno rešenje za Ford Mondeo I+2!



Kroz konstruktivne promene prednjeg ležišta stabilizatora od strane proizvođača vozila, dolazi do problema prilikom montaže tj. ugradnje nosača stabilizatora (SWAG 50 92 1855).

Nekadašnji polukružni oblik, kao i kod originalnog dela, promenjen je u ravan oblik (3.slika).

Samim tim je potrebno i da se promeni šelna (SWAG 50 92 7355). Da bi obezbedili stručnu popravku, uvek treba vršiti zamenu nosača stabilizatora u paru.

Set nosača stabilizatora sa šelnom SWAG 50 92 7400

Ovaj set popravke pored nosača stabilizatora sadrži i odgovarajuće šelne, dodati su i vijci klase 10.9.

Tako da smo obezbedili brzu zamenu nosača stabilizatora!



**Set nosača
SWAG 50 92 7400**

**Pitajte va eg SWAG partnera za rezervne delove od SWAG-a.
Sve rezervne delove mo ete naći pod www.swag.de**