

Solution

¡Todo lo que necesita para una reparación profesional!

Kit de polea de cigüeñal (TVD)

SWAG no. 62 93 6433 Ref. OE. 0515.V3 S1

Válido para:

Peugeot 407, 4007, 607, 807 / Citroen C Crosser, C5 II/III, C6, C8 Motores 2.2 HDi 16V / Mitsubishi Outlander II / Fiat Ulysse II / Ford Mondeo



La polea de cigüeñal representada acciona la correa poli-V de las unidades auxiliares. Está conformada en caucho y metal. Con el paso del tiempo los componentes de caucho pueden debilitarse y romperse, lo que conlleva una disminución de la amortiguación causando molestos ruidos y vibraciones durante los cambios de carga. El anillo magnético exterior de la rueda polar generará una señal de velocidad. La rueda polar es un componente sensible que puede ser dañado durante el desmontaje.



A

Atención:

SWAG recomienda la sustitución de la rueda polar al mismo tiempo que se cambia la polea de cigüeñal. Está preescrito por el fabricante del vehículo. De lo contrario puede ocasionar problemas en el siste ma de gestión del motor.

SWAG es actualmente el único proveedor del Aftermarket con un Kit (SWAG no. 62 93 6433) en programa, además de la polea de cigüeñal (SWAG no. 62 93 6310), también incluye la rueda polar SWAG no. 62 93 6070) y el perno requerido. Esta combinación posibilita una reparación profesional y evita posibles quejas.



La polea de cigüeñal y su rueda polar están también disponibles individualmente en SWAG.

Esto supone un ahorra de costes y tiempo tanto para el garaje como para su cliente.

Simplemente solicite piezas de repuesto de SWAG! Puede encontrar la gama completa en: www.swag.de