

Montážní pokyny k sadě ložisek kol 713 6783 20

Výrobce: Ford
Modely: Escort VII, Fiesta II, Ka, Puma
Objednací č.: 713 6783 20
 (pro zadní nápravu)



Obrázek 1: Sada ložisek kol FAG 713 6783 20

Při výměně ložisek kol na zadní nápravě se po utažení matice hřídele nesmí tato již znovu dotahovat.

Pokud je nutné překontrolovat utahovací moment, je nutné matici hřídele minimálně o dvě otáčky uvolnit, aby se poté opět utáhla na předepsaný utahovací moment.

Je nutné dbát na to, že při utahování matice se bubnem brzdy otáčí v opačném směru.

Výrobce vozidla předepsaný utahovací moment činí 260 Nm.

Pokyn:

Matice hřídele na levé straně má levý závit a na pravé straně má pravý závit.



Dbejte údajů výrobce vozidla!

Příslušné náhradní díly naleznete v našem online katalogu na adrese www.Schaeffler-Aftermarket.com nebo v RepXpert na adrese www.RepXpert.com.

Stav 08.2009
FAG 0006

Technické změny vyhrazeny
 © 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG