

Első kerékcsapágy tömítőgyűrűjének szerelési utasítása

Gyártó: Audi, Seat, Škoda, VW

Modellek:

Audi A2 (8Z0)

Seat Cordoba (6L2)
Ibiza (6L1)

Škoda Fabia (6Y2, 6Y3, 6Y5)
Roomster (5J)

VW Polo (9N)
Fox (5Z1)

Cikksz.: 713 6104 70 (FAG-Kit)

OE-sz.: 14" 6Q0407623B / E
(Tömítőgyűrű)

Cikksz.: 713 6105 70 (FAG-Kit)

713 6105 80 (FAG-kit)

OE-sz.: 13" 6Q0407623C
(Tömítőgyűrű)



1. ábra: A tömítőgyűrűk alakjukban és színükben eltérhetnek!

A kerékcsapágy belső oldalán fellépő szennyeződések miatt meghibásodhat a kerékcsapágy és a kerékfordulatszám-felismerés. A kerékcsapágy tömítése valamint a kerékfordulatszám-érzékelő emiatt kárt szenvedhetnek, úgy hogy a fent nevezett sérülések keletkeznek.

A kerékcsapágy cseréjekor kiegészítőleg használjon egy tömítőgyűrűt, amelyet a féltengely kúpjára kell helyezni (lásd 1. ábra).

Útmutatás:

2009. szeptemberétől a FAG-nál a szükséges tömítőgyűrűt minden készlethez mellékelik! Így kizárt a tömítőgyűrű elcserelése ill. hibás hozzárendelése.



Ügyeljen a jármű gyártójának előírásaira!

Megfelelő alkatrészeket az onlinekatalógusunkban találnak a **www.Schaeffler-Aftermarket.com** vagy a RepXpert-en a **www.RepXpert.com** honlapokon.

2009.08. állapot

FAG 0007

Műszaki változtatás joga fenntartva

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG