



Αντιστοίχιση FAG Repair Insert Unit (RIU) 566074.H195 και 566834.H195

Κατασκευαστής: DAF

Μοντέλα: 65CF, 75CF, 85CF, CF65, CF65II, CF65IV, CF75, CF75II, CF75IV, CF85, CF85II, CF85IV, LF55, LF55IV, XF95, XF95II, XF105,

Κωδ. FAG: 566074.H195
566834.H195

Κωδ. OE: 1691621, 1699327
1388905, 1391615

Με τα δύο συμπαγή ρουλεμάν αντικατάστασης (RIU) της FAG που αναφέρονται παραπάνω μπορούν να επισκευαστούν διάφορα μουαγιέ DAF.

Σ' αυτή την περίπτωση μπορεί να αποφευχθεί η πλήρης αντικατάσταση του μουαγιέ. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατόν να προβείτε σε μια πιο γρήγορη και λιγότερο δαπανηρή επισκευή του οχήματος.

Για την αντιστοίχιση των δύο συμπαγών ρουλεμάν αντικατάστασης (RIU) προσέξτε τις παρακάτω πληροφορίες.


Εάν δεν διακρίνεται κωδικός ανταλλακτικού στο μουαγιέ, πρέπει να γίνει αναγνώριση του ρουλεμάν με τις ακόλουθες διαστάσεις:

FAG RIU 566074.H195

- Εξωτερική διάμετρος εσωτερικού ρουλεμάν (INBOARD) 125,000 mm
- Εξωτερική διάμετρος εξωτερικού ρουλεμάν (OUTBOARD) 125,000 mm

FAG RIU 566834.H195

- Εξωτερική διάμετρος εσωτερικού ρουλεμάν (INBOARD) 124,700 mm
- Εξωτερική διάμετρος εξωτερικού ρουλεμάν (OUTBOARD) 119,700 mm



Εικόνα 1: Συμπαγές ρουλεμάν αντικατάστασης (RIU)

Αν διακρίνεται κωδικός ανταλλακτικού DAF επάνω στο μουαγιέ, ενεργήστε ως ακολούθως:

- Κωδικός ανταλλακτικού DAF 1691621 και 1699327, χρήση του FAG RIU 566074.H195
- Κωδικός ανταλλακτικού DAF 1388905 και 1391615, χρήση του FAG RIU 566834.H195

Αν ο αντιπρόσωπος της DAF έχει προσδιορίσει τον κωδικό ανταλλακτικού DAF 1697346 (σετ επισκευής συμπεριλαμβανομένου νέου μουαγιέ) για το όχημά σας, πρέπει να προσέξετε τα ακόλουθα:

- Ανάλογα με το τοποθετημένο μουαγιέ στο όχημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο το FAG RIU 566074.H195 όσο και το FAG RIU 566834.H195
- το σωστό FAG RIU μπορεί να αναγνωριστεί μόνο μέσω των διαστάσεων

Κατάλληλα ανταλλακτικά θα βρείτε στον ηλεκτρονικό μας κατάλογο, διεύθυνση www.Schaeffler-Aftermarket.com, ή στο RepXpert, στο www.RepXpert.com.

Έκδοση 05.2010

FAG 0015

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών

© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. oHG